

# 小・中学校耐震工事写真



撮影箇所

八幡小学校

北校舎（南面）



撮影箇所

八幡小学校

管理・特別教室棟（廊下）



撮影箇所

くすのき小学校

北校舎（南面）

# 小・中学校耐震工事写真



撮影箇所

くすのき小学校

中校舎（南面）



撮影箇所

橋本小学校

中校舎（南面）



撮影箇所

有都小学校

北校舎（南面）

# 小・中学校耐震工事写真



撮影箇所

中央小学校

北校舎（南面）



撮影箇所

男山第二中学校

北校舎（南面）



撮影箇所

男山第三中学校

北校舎（南面）

# 小学校体育館耐震工事写真



撮影箇所

八幡小学校

体育館（玄関上部）



撮影箇所

橋本小学校

体育館（天井部）



撮影箇所

中央小学校

体育館（全景）

# 幼稚園耐震工事写真



撮影箇所

八幡第三幼稚園

屋外階段

撮影箇所

橋本小学校

体育館（天井部）

撮影箇所

中央小学校

体育館（全景）