

幼稚園耐震診断【結果】（平成25年2月現在）

| 学校名 | 建物名 | 面積 | 階数 | 構造種別 | 建築年 | 耐震診断実施年度 | 補強前IS値 | 補強後IS値 | 耐震工事実施年度等 |
|---------|-----|----------------------|----|------|------------------|----------|--------|-------------|--------------|
| 八幡幼稚園 | 園舎 | 957 m ² | 2 | R | S47/48 | H08 | 0.59 | 0.84 | 平成9年度 |
| 八幡第二幼稚園 | 園舎 | 1,084 m ² | 2 | R | S48/49 | H22 | 0.69 | 0.85 | 平成23年度 |
| 八幡第三幼稚園 | 園舎 | 1,155 m ² | 2 | R | S50 | H22 | 0.64 | 0.74 | 平成23年度 |
| 八幡第四幼稚園 | 園舎 | 1,209 m ² | 2 | R | S52/H12 | H23 | 0.36 | 0.81 | 平成24年度 |
| 橋本幼稚園 | 園舎 | 1,020 m ² | 2 | R | S49/55 H13/17 | H23 | 0.47 | 0.71 | 平成24年度 |
| 有都幼稚園 | 園舎 | 364 m ² | 1 | R | S52 | H19 | 1.05 | — | 耐震診断の結果、補強不要 |

注記

《構造種別》 R : 鉄筋コンクリート構造
 S : 鉄骨造
 《建築年》 S43/45 : 同一棟において建築年が異なる建物