


八幡市内通学路対策箇所図（中央小学校校区）


平成24年度総点検分

令和2年3月末現在



		状況と対策	
1	府	状況	交通量が多く、防護柵等の保護設備もないため危険。
	対策	1. 路面表示の設置 2. 路側帯のカラー舗装 3. 歩道の設置	
2	市	状況	交通量が多く、道路幅も狭いため危険。
	対策	1. 看板の設置	
3	市	状況	横断歩道の溜まりに電柱が設置されており、見通しも悪く危険。
	対策	1. 電柱の移設 所有者の同意得られず不可	
4	市	状況	横断歩道がなく、路上駐車も多いため危険。
	対策	1. 横断歩道の設置 2. 看板の設置	
5	市	状況	歩車道の区別が明確でないため危険。
	対策	1. 路側帯の設置 地元の同意得られず不可	
6	市	状況	道路幅が狭いため危険。
	対策	1. 看板の設置	
7	市	状況	交通量が多く、横断歩道もないため危険。
	対策	1. 横断歩道の設置 2. 交差点の改良	
8	市	状況	園児送迎車両の駐車が多く、見通しが悪いため危険。
	対策	1. 看板の設置	
9	市	状況	路上駐車が多く、見通しが悪いため危険。
	対策	1. 看板の設置	
10	市	状況	路上駐車が多く、見通しが悪いため危険。
	対策	1. 看板の設置	
11	市	状況	道路幅が狭く、草木もはみ出しているため危険。
	対策	1. 植栽の剪定 2. 歩道の設置 2は道路幅員狭いため不可	

※赤字・・・対策済み



危険箇所数	11
対策数	16
対策不可	3
対策済数	13