


八幡市内通学路対策箇所図（男山中学校校区）

平成24年度総点検分

令和2年3月末現在



		状況と対策	
1	市	状況	抜け道として利用する車両の速度が速いため危険。
		対策	1. 看板の設置

※赤字・・・対策済み

1 ... 対策済み

危険箇所数	1
対策数	1
対策済数	1