


資料1-3

(2) 京阪バス 水珀（南行）バス停 整備案

【現状】

- (1) 道路幅員が狭くカーブで見通しが悪い
- (2) バス停車時に追い越しをする通過車両がある
- (3) バス停南側に横断歩道があり、小学生の通学路となっている



【整備内容】

- (1) 既存の防護柵を撤去
- (2) 無余地を舗装
- (3) バスベイの設置

【効果】

バスベイにバスが停車することにより道路の見通しが改善され、歩行者の安全性が高まる

