


八幡市内通学路対策箇所図（男山第二中学校校区）

平成24年度総点検分

令和2年3月末現在



状況と対策	
1 市	状況 道路が狭いため危険。
	対策 1. 看板の設置

※赤字・・・対策済み

■ …… 対策済み

危険箇所数	1
対策数	1
対策済数	1