


八幡市内通学路対策箇所図（橋本小学校校区）



平成26年度分
令和2年3月末現在

		状況と対策	
3	市	状況	ガードレール等の保護設備がない。
	市	対策	1. 看板の設置 (マウンドアップの歩道のためガードレールの設置は不可)
4	市	状況	横断歩道がない。
	市	対策	1. 看板の設置 (道路構造上、横断歩道の設置は不可)
5	市	状況	道路幅が狭く、歩車道の区別も明確でないため危険。
	府	対策	1. 看板の設置 2. 路側帯のカラー舗装 3. 新規道路の整備

対策効果	5 の 3	新規道路（市道橋本南山線・府道京都守口線バイパス道路）の整備により、安全な通学路を構築する。
------	-------------	--

※赤字・・・対策済み

■ 対策済み

危険箇所数	3
対策数	3
対策済数	3