

八幡市内通学路対策箇所図（さくら小学校校区）


平成24年度総点検分

令和2年3月末現在



		状況と対策	
1	市	状況	三差路の見通しが悪い危険。
	市	対策	1. 路側帯の設置 ※道路狭小のため不可 (新) 啓発看板の設置 (新) 外側線の設置、カラー舗装
2	市	状況	道路幅が狭く、路上駐車も多い危険。
	市	対策	1. 路側帯の設置 2. 溝蓋の設置 ※1は道路狭小のため不可 2は地元の同意得られず不可 3. 速度取り締まりの強化 (新) 啓発看板の設置 (新) 外側線の設置、カラー舗装
3	市	状況	抜け道として利用する車両の速度が速いため危険。
	市	対策	1. 路側帯の拡幅 2. センターラインの消去 3. 防護柵の設置
4	市	状況	交差点に児童がたまり、車道にはみ出るため危険。
	市	対策	1. 防護柵の設置
5	市	状況	交差点の見通しが悪く危険。
	市	対策	1. 路面表示の設置(T字マーク) 2. 看板の設置
6	市	状況	交差点の見通しが悪く危険。
	市	対策	1. 路面表示の設置(T字マーク) 2. 横断歩道の引き直し 3. 看板の設置
7	市	状況	交差点から学校正門までの歩道が狭く、混雑するため危険。
	市	対策	1. 学校敷地内の改良

※赤字・・・対策済み



危険箇所数	7
対策数	14
対策不可	3
対策済数	11