


# 八幡市内通学路対策箇所図（有都小学校校区）

平成24年度総点検分  
令和2年3月末現在



■ ...対策済み

		状況と対策	
1	府	状況	交通量が多く、歩行スペースも狭いため危険。
	府	対策	1.路側帯のカラー舗装 2.路面表示の設置 3.歩道の設置 3は道路幅員狭いため不可
2	府	状況	側溝に蓋がなく、道路幅も狭いため危険。
	府	対策	1.路側帯のカラー舗装 2.溝蓋の設置 3.歩道の設置 2及び3は地元同意が得られず不可
3	市	状況	側溝に蓋がなく、道路幅も狭いため危険。
	市	対策	1.溝蓋の設置 2.看板の設置 1は地元同意が得られず不可
4	府	状況	交通量が多く、防護柵等の保護設備がないため危険。
	府	対策	1.路側帯の設置 2路側帯のカラー舗装
5	府	状況	交通量が多く、道路幅も狭いため危険。
	府	対策	1.路側帯のカラー舗装 2.路側線の引き直し 3.歩道の設置
6	府	状況	交通量が多く、歩行スペースも狭いため危険。
	府	対策	1.路側帯のカラー舗装 2.路側線の引き直し 3.歩道の設置
7	府	状況	交通量が多く、歩車道の区別も明確でないため危険。
	府	対策	1.路側帯のカラー舗装
8	府	状況	信号を待つためのスペースがなく危険。
	府	対策	1.路面表示の設置

※赤字・・・対策済み

危険箇所数	8
対策数	18
対策不可	4
<b>対策済数</b>	<b>14</b>