

小学校耐震診断【結果】（平成23年4月現在）

学校名	建物名	面積	階数	構造種別	建築年	耐震診断実施年度	補強前IS値	補強後IS値	耐震工事实施年度等
八幡小学校	北校舎	1,660 m ²	3	R	S43/45	H18	0.43	0.81	平成19年度
	南校舎	1,481 m ²	3	R	S43/45	H18	0.33	0.81	平成19年度
	管理・特別教室棟	2,096 m ²	3	R	S46	H18	0.33	0.82	平成21年度
	給食室棟	218 m ²	1	S	S54	H19	0.42	0.83	平成20年度
	体育館	836 m ²	1	S	S47	H18	0.20	0.91	平成20年度
くすのき小学校	北校舎	2,107 m ²	3	R	S49	H19	0.39	0.76	平成21年度
	中校舎	1,874 m ²	3	R	S47/49	H19	0.32	0.78	平成21年度
	南校舎	1,541 m ²	3	R	S47/49	H19	0.37	0.75	平成21年度
	体育館	771 m ²	1	S	S47	H19	0.30	1.06	平成22年度
さくら小学校	北校舎	2,377 m ²	3	R	S49	H18	0.53	0.75	平成19年度
	中校舎	2,085 m ²	3	R	S49	H18	0.55	0.77	平成19年度
	南校舎	1,824 m ²	3	R	S52	H18	0.46	0.76	平成19年度
	体育館	792 m ²	1	R	S49	H18	0.29	1.41	平成19年度
橋本小学校	北・中校舎	4,268 m ²	3	R	S49	H19	0.45	0.76	平成21年度
	南校舎	1,575 m ²	3	R	S54/H22	H19	0.44	0.72	平成21年度
	体育館	797 m ²	1	R	S49	H19	0.07	0.83	平成22年度
有都小学校	北校舎	1,732 m ²	3	R	S50/H8	H18	0.45	0.72	平成22年度
	南校舎	1,951 m ²	3	R	S50/54	H9	0.36	0.75	平成10年度
	体育館	637 m ²	1	R	S50	H8	1.14	—	耐震診断の結果、補強不要
中央小学校	東校舎	2,504 m ²	3	R	S51	H10	0.43	0.80	平成11年度
	西校舎	2,227 m ²	3	R	S51	H10	0.34	0.90	平成11年度
	体育館	802 m ²	1	R	S51	H13	0.45	1.39	平成14年度
南山小学校	校舎	4,387 m ²	3	R	S62	—	—	—	新耐震基準
	体育館	882 m ²	1	R	S62	—	—	—	新耐震基準
美濃山小学校	校舎	6,509 m ²	4	R	H14	—	—	—	新耐震基準
	体育館	1,090 m ²	1	R	H14	—	—	—	新耐震基準

注記

《構造種別》 R : 鉄筋コンクリート構造
 S : 鉄骨造
 《建築年》 S43/45 : 同一棟において建築年が異なる建物