

中学校耐震診断【結果】（平成23年4月現在）

学校名	建物名	面積	階数	構造種別	建築年	耐震診断実施年度	補強前IS値	補強後IS値	耐震工事実施年度等
男山中学校	校舎	7,297 m ²	4	R	S58	—	—	—	新耐震基準
	体育館	999 m ²	1	R	S58	—	—	—	新耐震基準
	武道場	430 m ²	1	S	S58	—	—	—	新耐震基準
男山第二中学校	北校舎	2,166 m ²	3	R	S50/54/59	H18	0.47	0.74	平成22年度
	中校舎	3,168 m ²	4	R	S47/54/59	H18	0.42	0.80	平成22年度
	南校舎	1,106 m ²	3	R	S47/59	H20	0.38	0.84	平成21年度
	体育館	832 m ²	1	R	S47	H16	0.26	0.88	平成17年度
	武道場	430 m ²	1	S	S57	—	—	—	新耐震基準
男山第三中学校	北校舎	2,326 m ²	3	R	S54/57/60	H15	0.48	0.85	平成16年度
	中校舎	2,204 m ²	3	R	S50/54/60	H15	0.51	0.80	平成16年度
	南校舎	2,332 m ²	3	R/S	S50/60	H14	0.33	0.87	平成16年度
	体育館	835 m ²	1	R	S50	H15	0.39	1.12	平成16年度
	武道場	430 m ²	1	S	S57	—	—	—	新耐震基準
男山東中学校	校舎	4,471 m ²	4	R	S61	—	—	—	新耐震基準
	体育館	1,346 m ²	1	R	S61	—	—	—	新耐震基準

（なお、男山東中学校武道場は体育館内にあります。）

注記

《構造種別》	R	:	鉄筋コンクリート構造
	S	:	鉄骨造
	R/S	:	鉄筋コンクリート構造一部鉄骨造
《建築年》	S43/45	:	同一棟において建築年が異なる建物