

八幡市内通学路対策箇所図（男山中学校校区）

平成26年度分
令和2年3月末現在



状況と対策		
10	府	状況 横断歩道のないところを横断している
		対策 1. 学校への指導

※赤字・・・対策済み

■ 対策済み

対策数	1
未対策数	0
対策済数	1