


八幡市内通学路対策箇所図（八幡小学校校区）

平成26年度分

令和2年3月末現在



状況と対策	
1 府	状況 ・ガードレール等の保護設備が途切れているところがある
	対策 1. 歩道の整備（一部） 2. 防護柵の設置

※赤字・・・対策済み

対策数	2
未対策数	2
対策済数	2