


八幡市内通学路対策箇所図（中央小学校校区）

平成26年度分

令和2年3月末現在



状況と対策		
6市	状況	・交通量が多い ・縁石、色分け等による歩道、車道の区別がない
	対策	1. 路側帯の設置 2. 路面表示

※赤字・・・対策済み

対策効果	6の1	路側帯を設置することにより、児童の歩行スペースを確保する。
	6の2	「通学路注意」の路面表示によりドライバーに注意を促す。

■ …… 対策済み

対策数	2
未対策数	0
対策済数	2