

# 八幡市内通学路対策箇所図（男山東中学校校区）

平成26年度分

令和2年3月末現在



状況と対策		
11	市	状況 三叉路になっており、車両が交錯して危険
		対策 1. 区画線の設置
12	府	状況 急カーブで見通しが悪い
		対策 1. 区画線の設置

※赤字・・・対策済み

対策効果	1	区画線を設置し、優先道路を明確にすることにより、通学路の安全を確保する。
------	---	--------------------------------------

■ …… 対策済み

対策数	2
未対策数	0
対策済数	2