


八幡市内通学路対策箇所図（くすのき小学校・男山第二中学校校区）

平成26年度分

令和2年3月末現在



		状況と対策	
2	市	状況	・交通規制が不十分である ・危険な運転をする車がある
		対策	1. 看板の設置

※赤字・・・対策済み

対策数	1
未対策数	0
対策済数	1

0

・・・ 対策済み