


八幡市内通学路対策箇所図（南山小学校校区）

平成24年度総点検分

令和2年3月末現在



		状況と対策	
1	市	状況	交通量が多く、道路幅も狭いため危険。
	府	対策	1. 路側帯のカラー舗装
2	市	状況	交通量が多く、歩行スペースも狭いため危険。
	府	対策	1. 路側帯のカラー舗装
3	市	状況	抜け道として利用する車両の速度が速いため危険。
	府	対策	1. 路側帯の拡幅 2. 看板の設置
4	市	状況	交通量が多く、道路幅も狭いため危険。
	府	対策	1. 看板の設置
5	市	状況	交通量が多く、道路を横断する際に、横断歩道を2回通る必要があるため危険。
	府	対策	1. 交差点の改良

※赤字・・・対策済み



■ 対策済み

危険箇所数	5
対策数	6
対策済み数	6