


八幡市内通学路対策箇所図（南山小学校校区）

平成26年度分
令和2年3月末現在



		状況と対策	
8	市	状況	横断歩道がないところを横断している
		対策	1. 看板の設置 2. 路側帯の設置

※赤字・・・対策済み

■ 対策済み

対策数	2
未対策数	0
対策済数	2