



(1) コミュニティバスやわた「大芝」バス停（東行）整備案



乗り継ぎバス停(大芝)地図



【現状】

- (1) 路線バスとコミュニティバスの乗り継ぎ場所がわかりにくい
- (2) バス待ちのためのベンチや上屋がない

【整備案】

ベンチ、上屋の設置、乗換案内表示の明確化

【効果】

乗換案内の明確化（路面標示など）やバス待ち環境の改善により乗換の利便性が高まる。