

ごみ収集車の火災事故

事故の概要

ごみ収集車でリチウムイオンバッテリー搭載製品やカセットボンベなどが発火する事故が発生しています。



nite再現映像



バッテリーの破裂

回収時につぶされて発火



カセットボンベの発火



事故防止のために

- ◆リチウムイオンバッテリーが搭載されている製品は、分別方法など含め自治体の指示に従って廃棄してください。
- ◆カセットボンベやスプレー缶は必ず中身を全部使い切ってください。